


- | | |
|----|---------------------|
| 1. | № документа |
| | 230929-6 |
| 2. | Версия |
| | 1.0 |
| 3. | Модель оборудования |
| | Катюша M130 |

Различия в главной плате и недокументированные ошибки
(только для инженеров)

1. Главная плата

1.1.1 Главная плата, описанная в мануале, отличается от платы, стоящей в аппарате:



1	Micro Switch(2P)
2	IFA99
3	Main Motor(4P)
4	Thermistor(4P)
5	Fan(3P)
6	Page Separation
7	IFA98
8	FAX
9	UI Host
10	Rear door open Sensor(3P)
11	ADF CONN
12	Exit Sensor(3P)
13	Scanner
14	UI
15	LSU
16	HV&LV Power supply (20P)

В таблице ниже указаны возможные отказы при неисправности некоторых разъемов/шлейфов/узлов:

<u>Номер разъема в мануале</u>	<u>Номер разъема на плате</u>	<u>Что отключает</u>	<u>Код ошибки</u>	<u>Что происходит</u>
11	J20	Автоподатчик	Нет	Сканирование возможно только со стекла
13	J18	CIS в сканере	#000001	Аппарат находится в состоянии ошибки
10	J21	Датчик открытия задней двери	Нет	При печати замятие бумаги с кодом Jam09
15	J10	Полигон-мотор в блоке лазера	Ошибка модуля принтера	Аппарат находится в состоянии ошибки при попытке копирования или печати
15	J11	Лазерные диоды	Нет	Печать белого листа